



פרויקט שיקום עינות רעף

מפגש צוות היגוי 14.12.16, קיבוץ הזורע



מפת התמצאות כללית





GEOLOGICAL MAP OF ISRAEL 1:50,000

מפה גיאולוגית של ישראל 1:50,000

ATLIT SHEET 3-III

JERUSALEM 2009

עתלית גליון 3-III

ירושלים 2009

GEOLOGY BY:
A. SEGEV, E. SASS

גיאולוגיה מאת:
ע. שגב, א. שס

Major sources:
Y. Karcz, 1958; E. Kashai, 1966; H. Michelson, 1970.

מקורות עיקריים:
י. קרץ, 1958; א. קשאי, 1966; ח. מיכלסון, 1970.



Other sources:
A. Arad, 1965; A. Bein, 1974; E. Sass et al., 1977;
E. Sass, 1980; A. Sneh et al., 1998.

מקורות אחרים:
א. ארד, 1965; ע. בין, 1974; א. שס וחבוריו, 1977;
א. שס, 1980; ע. סנה וחבוריו, 1998.


STRATIGRAPHY

סטרטיגרפיה


SYSTEM תקופה	SERIES - STAGE סדרה - דרגה	SYMBOL סימן	THICK. m עובי מ'	LITHOLOGY מסלע	LITHOSTRATIGRAPHY ליתוסטרטיגרפיה	
					MAPPING UNITS יחידות מפות	GROUP חבורה
QUATERNARY קוורטר	HOLOCENE הולוקן	AI	0-10		Alluvium אמבזים	KURKAR כורכר
		Qs			Sand dunes דיונות חול	
		Qk			Calcareous Sandstone אבן חול גירית	
		NQp	+40		Pleshet Formation תצורת פלשת	
	PLIO-PLEISTOCENE פליו-פליסטוקן	EOb	60		Bet Guvrin Fm. תצורת בית גוברין	SAQIYE סקייה
		Emr	150		Moresha Fm. תצורת מרשה	
		Et	5-40		Timrat Fm. תצורת תמר	
		Ea	150		Adulam Fm. תצורת עדולם	
	PALEOCENE פלאוקן	KTgt	60-170		Ghareb & Taqiye formations תצורת ערב וטקיה	MOUNT SCOPUS הר הזופים
		Kuez	75-300		En Zetim Fm. תצורת עין זיתים	
TERTIARY טרצייר	NEOGENE נאוגן	Kub(s)	40-200		Sumaq Mbr. פרט סומק	JUDEA יהודה
		Kub(m)			Muhraqa Mbr. פרט מוחרקה	
		Kuvs	0-60		Shefeya Volcanics וולקני שפיה	
		Kuar	120-160		Arqan Fm. תצורת ערקן	
	PALEOGENE פליאוגן	Kuzl	0-40		Tavasim Tuff טוף טוסימ	JUDEA יהודה
		Kul(l)	50-70		Isfye Fm. תצורת עספיה	
		Kuzm	0-60		Maharal Tuff טוף מהרל	
		Klty	+340		Talme Yafe Fm. תצורת תלמי יפה	
	CRETACEOUS קרטיקון	Kub(s)	40-200		Sumaq Mbr. פרט סומק	JUDEA יהודה
		Kub(m)			Muhraqa Mbr. פרט מוחרקה	



הידרו-גיאולוגיה




1. אקוויפר - בזלת
2. חרסיות
3. אקוויטרד - חוואר
4. עדשות אקוויפרים - בזלת
5. אקוויפר חלוקים
6. שכבת העיבוד החקלאי



מפת בסיס מידע עדכנית על גבי מפה גיאולוגית של (Snch et al. 1998). עיגולים כחולים - קידוחי מים. עיגולים אדומים-קידוחי מים, נפט ומחקר שחצו את תצורת הבזלת התחתונה. קווים בירוק זית- קווי רפלקציה סייסמית. תכלת מרוסק: תוואי נחל קישון (ניקוז למערב) ונחל חרוד (ניקוז לדרום-מזרח). כחול מנוקד: תוואי נחלים ראשיים באגן.

מפת העתקים

מפת ההעתקים שמסיטים את משטח גג הבזלת התחתונה. קו ירוק מרוסק- תחום מיפוי גג חבורת יהודה , קו ורוד מרוסק - תחום מיפוי גג תצורת בזלת תחתונה




מקור: ולד , שטנר וחוב', המכון
הגיאולוגי , 2010

דרום מערב

- 103 -

צפון מזרח

חתך 1



הערות:

1. החתך מהווה חלק מדו"ח כתוב. החתך אינו מהווה סיכום לדו"ח הכתוב ויש לעיין בדו"ח בזמן הבחינה של החתך.
2. הסיבוב הגיאומטרי הקיים (עדשות) מוסבר בדו"ח הכתוב.
3. קיימת הגזמה אנכית.
4. שיפוע הסלע הבוצי על שלוחותיו 7-8 מעלות או כ-14-15%.
5. קדוח מס' 8 עם החזר נמוך של גלעין ועם נפילות מקדח (מערות). קיימת שטיפה של קרטון בוצי עד 50% מהנפח.

קרקע ורטיס סלע

ק

קרטון עם עדשות קרטון חלש בוצי

מ

קרטון חלש בוצי

ח + ב

קרטון שבו/מרוסק

ש

קרטון רצוף

ר


104/..

מקור: דר' עזי זלצמן בעז זלצמן

גיאולוגיה הנדסית והנדסת סלע

אקוויפרים באזור עינות רעף


אגן הגליל המערבי,
חלוקה לתאים
הידרוגיאולוגיים 2012
(השרות ההידרולוגי
2014)



מקור: נעם בר נוי, אקולוג הנדסה, 2015

אגני הכרמל

מפת מפלסי מי תהום באגני הכרמל
בסתיו 2012, (השרות ההידרולוגי
2014)



מקור: נעם בר נוי, אקולוג הנדסה, 2015

רשת הניקוז מהכרמל
באזור עינות רעף (1966)

הכרמל

כביש 70


עינות רעף

אפיקי הקישון


פשט הצפה

יבנה

מקור: המחלקה לג"ג אונ"ת 1981
3060



**עומק מזערי שנמדד למפלס מי
התהום בקידוחים במקטע 7 על רקע
מפה גיאולוגית**




1. עומק מזערי למפלס מי התהום כפי שהוא נמדד בקידוחים
לאורך התוואי. מפלסי מי תהום רדודים העשויים להשפיע על עבודות הביסוס, מופיעים
באזור תל קשיש ובאזור מחלף העמקים

א'

ספיקה במעיין חרושת צפונית

ספיקה מירבית היסטורית: 54 ליטר לשניה ידועה


ספיקה (ליטר לשניה)



תאריך


ב'

גשם שנתי בבית לחם גלילית, 1971- 2011




מקור: גבעתי ועצמון, השרות ההידרולוגי, 2013

עומק מזערי שנמדד למפלס מי התהום בקידוחים במקטע 3 על רקע מפה גיאולוגית



מקור: נעם בר נוי, אקולוג
הנדסה, 2015


חפירות מתקופות פרהיסטורית באזור עינות רעף



מקור: דו"ח ראשוני 6655, אלה ירושביץ
26/10/2015

**חפירות מתקופות
פרהיסטורית באזור
עינות רעף**





Contact elevation (m)
Surface
25.63
6
24.21
5b
23.54
5a
4a
3b
3a



A-6866
G44



A-6866
AB-AD 711
Ag. 1



AB-AD 711
Ag. 1



A-6866
2096

**חפירות מתקופות
פרהיסטורית באזור
עינות רעף**






Figure 1. a: Location map of 'Ein Qashish; b: Aerial view from the Muhraka (southeastern Mt. Carmel), showing the site in its geographical context.






Fig. 6. Topographical and stratigraphical relations between the stratigraphic sections in the trenches and the 'Ein Qashish MP open-air site. Note: (a) the MP archaeological layer (in orange colour), the underlying and the overlying marshes (green) (b) the field relations between the Wadi Qashish alluvial fan sediments (reddish-brown) and the underlying marsh phase. (For interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article.)



graphy of trench TQ2 representing the Wadi Qashish alluvial fan which originates from Mt. Carmel (Fig. 1). Note the clear unconformity between the late Pleistocene section (units 5, 6a, 6b) and the upper part (units 8, 9) which contains Roman Byzantine pottery and therefore is estimated as younger than 2 ka.



1944



1966



מקור: ספריית החוג לג"ג, אונ' ת"א











פרמטרים אביוטיים

פרמטר נמדד	ערך
טמפרטורת המים (C°)	22.7
מוליכות חשמלית (מיקרוסימנס)	720
מליחות (‰)	0.85
הגבה (pH)	6.94
ריכוז חמצן (מג"ל)	7.3
רווית חמצן (%)	85
עכירות (NTU)	2.21
עומק סקי (ס"מ)	55
גוון המים	צלול

תל קשיש

עינות רעף

תחילת העבודות של
כביש 6









ביצוע תשתיות תחבורה חדשות

עינות רעף




מקור: קסם תכנון סביבה ותכנון אורבני

קסם תכנון סביבה ותכנון אורבני



כביש 6 קטע 7 מחלף תל קשיש - תכנית כללית אגני השחייה



כמות מים גדולה מאגני ניקוז חיצוניים לא מתערבבים עם מי הנגר של תחום המחלף

מקור: קסמ תכנון סביבה ותכנון אורבני













מחלף תל קשיש 2016



מחלף תל קשיש 2016



מחלף תל קשיש 2016



מחלף תל קשיש 2016

שכבת צרורות קטועה



מחלף תל קשיש 2016

שינוי רשת הניקוז הטבעית



מחלף תל קשיש 2016

שינוי רשת הניקוז הטבעית



מחלף תל קשיש 2016

שינוי רשת הניקוז הטבעית





ביצוע תשתיות תחבורה חדשות


נסתם הגולל על עינות רעף



איור מס' 2: איזור עינות רעף לאחר כיסויים בעפר (מקור: לרמן, 2015)

שיקום עינות רעף 2016-11

בביצוע נתיבי ישראל ורשות ניקוז ונחלים קישון



פינוי העפר שרובד על אזור המעיינות, נובמבר 2016



29.11.16 – סימון של מיקום הבריכה בעינות רעף (על סמך תצלומי אוויר)



29.11.16 – נביה מצביע על מיקום הבריקה



גמאל המודד ונביה – 29.11.16



חפירת הבריכה – 29.11.16







29.11.16 – סיום חפירה



6.12.16 – לאחר היורה כ – 100+ מ"מ באזור



שכבת צורות חלוקים שמתגלה בחפירה



שרידי שורשים שנחשפו בשולי קרקעית המעיין





שיקום אקולוגי של בית הגידול הלח




שיקום רשת הניקוז העילי



כביש 70

מחלף תל קשיש – כביש 6





קישור בית הגידול הלח אל הנחל ואל תל קשיש

אספקת שירותי המערכת האקולוגית לבעלי העניין
במרחב

